

# RAPPEL DE SÉCURITÉ

RISQUE DE GICLÉES BOUILLANTES ET DE BRÛLURES

RADIATEURS À BAIN D'HUILE MODÈLES BOF2001-  
CN ET SOF1000-CN



Ces radiateurs ont été vendus par divers détaillants entre août et novembre 2014 aux prix approximatifs de 59,99 à 99,99 \$. Les produits touchés par le rappel portent, sur l'une des broches de la fiche électrique, le code de date G170, G179 ou G229. Aucun autre code de date n'est touché par le rappel.

Les usagers devraient immédiatement cesser d'utiliser tout radiateur touché par le rappel. Pour connaître la marche à suivre en vue du remboursement, il suffit de visiter [www.bionaireB2001recall.ca](http://www.bionaireB2001recall.ca) ou les sites Web [www.bionairecanada.com](http://www.bionairecanada.com) ou <http://www.sunbeam.ca/>, ou bien de composer le 1-800-515-4715.

À afficher jusqu'au 07/31/15